CAMBIO GILERA 300 B

G14-178 image

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita75,00 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Cambio Gilera 300 B
codice prodotto G14-178

CONDIZIONI: **usato mancano due ingranaggi come si vede dalla foto**

VEDI FOTO.

Larticolo è usato presenta i normali segni dovuti agli anni trattandosi di un articolo originale dellepoca.
Completo soltanto dei pezzi che si vedono in foto.

L'acquirente accetta la merce con formula vista e piaciuta nelle condizioni in cui si trova esattamente come da fotografia.
Ricambio da revisionare o da sottoporre a controllo previo montaggio.

~~~~~~

// //
~~~~~~