SONDA LAMBDA SENSORE OSSIGENO ORIG BMW E36 E38 E39 COD 1427884 (KC155)

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita55,00 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

MATERIALE USATO ORIGINALE

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

PRESENTA QUALCHE SEGNO DI USURA DOVUTO ALL'UTILIZZO NEL TEMPO

COMPLETO SOLO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

- **BMW 3 Compact (E36) (Anno di produzione 08.1997 - 08.2000, 170 CV, Benzina)**
- **BMW 3 Sedan (E36) (Anno di produzione 09.1990 - 02.1998, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 3 Coupe (E36) (Anno di produzione 03.1992 - 04.1999, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 3 Cabrio (E36) (Anno di produzione 12.1993 - 04.1999, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 7 (E38) (Anno di produzione 08.1995 - 11.2001, 193 CV, Benzina)**
- **BMW 3 Touring (E36) (Anno di produzione 01.1995 - 10.1999, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 5 Sedan (E39) (Anno di produzione 11.1995 - 06.2003, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 5 Touring (E39) (Anno di produzione 09.1996 - 09.2000, 150 - 193 CV, Benzina)**

CODICE RICAMBIO:

1427884

// //