



Prezzo di vendita15,00 €



Descrizione

RICAMBIO NUOVO

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

CON IL SUO IMBALLAGGIO ORIGINALE

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

COMPLETO DI CIO` CHE E` VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

APE 50, FL, FL2

CODICE RICAMBIO:

128080