

Prezzo di vendita300,00 €



Descrizione

IN CONDIZIONI COME DA FOTO
MATERIALE NON REVISIONATO
MOTORE NON BLOCCATO

LA COPPA DELL'OLIO PRESENTA ALCUNI BUCHI VISIBILI NELLE FOTO.

COPPA DELL'OLIO DA SOSTITUIRE

VENDUTO COME RICAMBIO DA CONTROLLARE O REVISIONARE PRIMA
DEL MONTAGGIO

ACQUISTATO DA NOI COSI' COME LO VEDETE NON NE CONOSCIAMO CHILOMETRI O STORIA PASSATA.

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLE CONDIZIONI IN CUI SI TROVA

NESSUNA GARANZIA SUL FUNZIONAMENTO

PER ACQUISTO EXSTRA ITALIA CONTATTATECI PRIMA DELL'ACQUISTO PER UN PREVENTIVO SUI COSTI DI SPEDIZIONE