



Prezzo di vendita 65,00 €



## Descrizione

### **MATERIALE USATO ORIGINALE**

**IL MOTORE GIRA MA PURTROPPO SI È SPEZZATO IL FILETTO DELL'ALBERO PER STRINGERE L'ACCENSIONE,**

**NECESSITA DI UN ALBERO NUOVO**

**CONDIZIONI COME IN FOTO**

**VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA**

**VENDUTO COME RICAMBIO DA CONTROLLARE E REVISIONARE PRIMA DEL MONTAGGIO**

**VENDUTO COME RICAMBIO NON FUNZIONANTE**

**VENDUTO COME MOTORE NON FUNZIONANTE CAUSA LO ROTTURA SOPRA CITATA E VISIBILE IN FOTO**