

POMPA OLIO MOTORE HONDA CB 500 550 FOUR K CON DIFETTO VEDI DESCRIZIONE (ML369)



beb-124137 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 35,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RICAMBIO USATO

CON RUGGINE E PARTI ROVINATE DALLA RUGGINE

CON VITI ROVINATE E SPANATE!!!!

PER EVITARE PROBLEMI ARTICOLO VENDUTO COME DA CONTROLLARE O REVISIONARE PRIMA DEL MONTAGGIO SENZA GARANZIE

CON GRAFFI E SEGNI COME IN FOTO!!!

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO COMPLETO DI QUELLO CHE E VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

HONDA CB 500 550 FOUR K

NON SAPPIAMO A QUALE SERIE K APPARTENGA!!!!!! NON SAPPIAMO LE ANNATE ESATTE COMPATIBILI !!!!!CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!!!!!!!!

// //