

SONDA LAMBDA SENSORE OSSIGENO ORIG BMW E36 E38 E39 COD 1427884 (KC155)



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 55,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

MATERIALE USATO ORIGINALE

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

**PRESENTA QUALCHE SEGNO DI USURA DOVUTO
ALL'UTILIZZO NEL TEMPO**

**COMPLETO SOLO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN
FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA**

COMPATIBILE CON:

- **BMW 3 Compact (E36) (Anno di produzione 08.1997 - 08.2000, 170 CV, Benzina)**
- **BMW 3 Sedan (E36) (Anno di produzione 09.1990 - 02.1998, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 3 Coupe (E36) (Anno di produzione 03.1992 - 04.1999, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 3 Cabrio (E36) (Anno di produzione 12.1993 - 04.1999, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 7 (E38) (Anno di produzione 08.1995 - 11.2001, 193 CV, Benzina)**
- **BMW 3 Touring (E36) (Anno di produzione 01.1995 - 10.1999, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 5 Sedan (E39) (Anno di produzione 11.1995 - 06.2003, 150 - 193 CV, Benzina)**
- **BMW 5 Touring (E39) (Anno di produzione 09.1996 - 09.2000, 150 - 193 CV, Benzina)**

CODICE RICAMBIO:

1427884

///