

VOLANO STATORE ACCENSIONE DANSI FRANCO MORINI 50 CC CODICE ASL 311 B VEDI DESCRIZIONE (KX1753)



beb-115908 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 80,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RICAMBIO USATO CON SEGNI DI RUGGINE

PER EVITARE PROBLEMI ARTICOLO VENDUTO COME DA CONTROLLARE O REVISIONARE PRIMA DEL MONTAGGIO SENZA GARANZIE

GUAINE FILI ROVINATI!!!!!!

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

CON GRAFFI E SEGNI COME IN FOTO!!!

COMPLETO DI QUELLO CHE E VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

FRANCO MORINI 50 CC CODICE ASL 311 B

NON SAPPIAMO LE ANNATE ESATTE COMPATIBILI CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!!

// //