



Prezzo di vendita 85,00 €



Descrizione

MATERIALE NUOVO ORIGINALE

CONDIZIONI COME IN FOTO

L'ARTICOLO NUOVO, MAI MONTATO MA PRESENTA UNA SERIE DI GRAFFI CAUSA STOCCAGGIO IN MAGAZZINO PER ANNI (COME IN FOTO)

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPLETO DELLE PARTI VISIBILI IN FOTO

MODELLI COMPATIBILI:

MAR CA	MODE LLO	ANNO	PIATTAFORMA/ST RUTTURA	TIPO	MOTORE
VW	Tiguan	2015/05-2 018/07	5N	1.4 TSI	1395 ccm, 92 KW
VW	Tiguan	2015/05-2 018/07	5N	1.4 TSI	1395 ccm, 110 KW
VW	Tiguan	2011/05-2 018/07	5N	1.4 TSI	1390 ccm, 118 KW
VW	Tiguan	2010/08-2	5N	1.4	1390 ccm, 90 KW

018/07		TSI	
VW Tiguan 2008/05-2	5N	1.4	1390 ccm, 110 KW
018/07		TSI	
VW Tiguan 2011/05-2	5N	1.4	1390 ccm, 118 KW
018/07		TSI 4	
		motio	
		n	
VW Tiguan 2007/09-2	5N	1.4	1390 ccm, 110 KW
018/07		TSI 4	
		motio	
		n	
VW Tiguan 2015/05-2	5N	2.0	1968 ccm, 110 KW
018/07		TDI	
VW Tiguan 2010/05-2	5N	2.0	1968 ccm, 81 KW
018/07		TDI	
VW Tiguan 2008/03-2	5N	2.0	1968 ccm, 103 KW
018/07		TDI	
VW Tiguan 2015/05-2	5N	2.0	1968 ccm, 110 KW
018/07		TDI 4	
		motio	
		n	
VW Tiguan 2015/05-2	5N	2.0	1968 ccm, 135 KW
018/07		TDI 4	
		motio	
		n	
VW Tiguan 2012/11-2	5N	2.0	1968 ccm, 130 KW
018/07		TDI 4	
		motio	
		n	
VW Tiguan 2008/02-2	5N	2.0	1968 ccm, 120 KW
009/08		TDI 4	
		motio	
		n	
VW Tiguan 2007/11-2	5N	2.0	1968 ccm, 100 KW
018/07		TDI 4	
		motio	
		n	
VW Tiguan 2007/09-2	5N	2.0	1968 ccm, 103 KW
018/07		TDI 4	

			motio n	
VW Tiguan	2007/09-2 018/07	5N	2.0 TDI 4 motio n	1968 ccm, 125 KW
VW Tiguan	2007/09-2 018/07	5N	2.0 TFSI 4moti on	1984 ccm, 125 KW
VW Tiguan	2007/09-2 018/07	5N	2.0 TFSI 4moti on	1984 ccm, 147 KW
VW Tiguan	2011/05-2 018/07	5N	2.0 TSI 4 motio n	1984 ccm, 132 KW
VW Tigua n	2011/05- 2018/07	5N	2.0 TSI 4 motio n	1984 ccm, 155 KW

• CODICE RICAMBIO:
• 166233
•