



Prezzo di vendita 15,00 €



Descrizione

MATERIALE NUOVO ORIGINALE

FONDO DI MAGAZZINO

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO

**VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN
FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA**

COMPATIBILE CON:

BMW 3 320 (E21) - 3 323i (E21) - 5 520 (E12)

Make	Model	Year	Variant	Type	Chassis	Engine
------	-------	------	---------	------	---------	--------

BMW	3 Series 1982	Petrol Saloon	320/6	RWD -- E21	1990cc 90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	3 Series 1981	Petrol Saloon	320/6	RWD -- E21	1990cc 90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	3 Series 1980	Petrol Saloon	320/6	RWD -- E21	1990cc 90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	3 Series 1979	Petrol Saloon	320/6	RWD -- E21	1990cc 90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	3 Series 1978	Petrol Saloon	320/6	RWD -- E21	1990cc 90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	3 Series 1977	Petrol Saloon	320	RWD -- E21	1990cc 80KW 109HP M10 B20
BMW	3 Series 1977	Petrol	320/6	RWD --	1990cc

		Saloon		E21	90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	3 Series 1976	Petrol Saloon	320	RWD -- E21	1990cc 80KW 109HP M10 B20
BMW	3 Series 1975	Petrol Saloon	320	RWD -- E21	1990cc 80KW 109HP M10 B20
BMW	5 Series 1981	Petrol Saloon	520/6	RWD -- E12	1990cc 90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	5 Series 1980	Petrol Saloon	520/6	RWD -- E12	1990cc 90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	5 Series 1979	Petrol Saloon	520/6	RWD -- E12	1990cc 90KW 122HP M20 B20 (206VA)
BMW	5 Series 1978	Petrol Saloon	520/6	RWD -- E12	1990cc 90KW 122HP

BMW	5 Series 1977	Petrol Saloon	520	RWD -- E12	M20 B20 (206VA) 1990cc 85KW 115HP
BMW	5 Series 1977	Petrol Saloon	520/6	RWD -- E12	M10 B20 1990cc 90KW 122HP
BMW	5 Series 1976	Petrol Saloon	520	RWD -- E12	M20 B20 (206VA) 1990cc 85KW 115HP
BMW	5 Series 1975	Petrol Saloon	520	RWD -- E12	M10 B20 1990cc 85KW 115HP
BMW	5 Series 1974	Petrol Saloon	520	RWD -- E12	M10 B20 1990cc 85KW 115HP
BMW	5 Series 1973	Petrol Saloon	520	RWD -- E12	M10 B20 1990cc 85KW 115HP
BMW	5 Series 1972	Petrol Saloon	520	RWD -- E12	M10 B20 1990cc 85KW 115HP

M10 B20

CODICE RICAMBIO:

11531265486