

4 DISCHI ACCIAIO FRIZIONE SURFLEX DUCATI 98 CODICE 34M15 VEDI DESCRIZIONE (RD1826)



beb-125006 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 70,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RICAMBIO NUOVO FONDO DI MAGAZZINO

con piccoli segni di ossidazione esattamente come in foto

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO COMPLETO DI QUELLO CHE E VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

DUCATI 98 CODICE 34M15

CODICE DISCO DENTI PIEGATI 34M43

NON SAPPIAMO LE ANNATE ESATTE COMPATIBILI CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!!

///