

BULBO SENSORE PRESSIONE OLIO HONDA VF 1000 F R INTERCEPTOR ST7834

B. & B. Meccanica
Spare Parts for old Cars and Motorcycles
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì - 08.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30
info@bebmeccanica.it
Tel.0547-52998 - Cell.348-0817330



26614 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 38,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

SENSORE PRESSIONE OLIO

MATERIALE NUOVO

ADATTABILE AI MODELLI:

HONDA VF 1000 F INTERCEPTOR 1984-1986

HONDA VF 1000 R INTERCEPTOR 1985-1986

// //