

CARENA FIANCHETTO LATERALE DESTRO CON DIFETTO SUZUKI GSX 750 E 1982-1985 VEDI DESCRIZIONE (RD1988)



beb-142188 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 120,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

MATERIALE USATO ORIGINALE

CONDIZIONI VEDI FOTO?

SMONTATO DA MOTORE CON CODICE GS75X

COMPLETO SOLO DI CIO CHE SI VEDE IN FOTO

PRESENTA VARI SEGNI DI USURA E CORROSIONE DOVUTI ALL'UTILIZZO PER ANNI

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO?

///