

COPERCHIO TESTA MOTORE HONDA VFR 750 RC36 II E 1990-1997 (MI973)



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 20,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

MATERIALE USATO COME SI VEDE IN FOTO TUBO SFIATO ROTTO

CONDIZIONI VEDI FOTO SMONTATE DA MOTORE INCIDENTATO

**PER EVITARE PROBLEMI VEDUTI COME MATERIALE DA CONTROLLARE E
REVISIONARE**

// //