

FARO FANALE STAFFA POSTERIORE SUZUKI T TITAN 500 CON DIFETTI VEDI DESCRIZIONE (KX1838)



beb-117248 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 50,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RICAMBIO USATO CON RUGGINE E SEGNI CAUSATI DALLA RUGGINE E DALL'USO

VETRO ROTTO

STAFFA SUPPORTO ROTTA COME IN FOTO

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

CON GRAFFI E SEGNI COME IN FOTO!!!

COMPLETO DI QUELLO CHE E' VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

SUZUKI T TITAN 500

NON SAPPIAMO LE ANNATE ESATTE COMPATIBILI CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!!

// //