
**PIASTRA DI SUPPORTO POMPA IGNEZIONE ORIG. NUOVA BMW E34 E36
COD. 13512245344 (AX646)**



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 25,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

**MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO, ANCORA CON IL SUO
IMBALLAGGIO ORIGINALE
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!**

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN
FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:

BMW 525td Saloon E34 :
DAL 1993 - model no. HA81 - MOTORE no. M51
BMW 525tds Saloon E34 :
DAL 1990 - model no. HA91 - MOTORE no. M51
BMW 525td Touring E34 :
DAL 1992 - model no. HG91 - MOTORE no. M51
BMW 525tds Touring E34 :
DAL 1991 - model no. HG81 - MOTORE no. M51
BMW 325td Saloon E36 :
DAL 1991 - model no. CC21 - MOTORE no. M51
BMW 325tds Saloon E36 :
DAL 1993 - model no. CC41 - MOTORE no. M51
BMW 325tds Touring E36 :
DAL 1995 - model no. CF91 - MOTORE no. M51

CODICE RICAMBIO:

13512245344

// //