

## SENSORE IMPULSO ALBERO MOTORE NUOVO ORIG. FIAT PALIO/SIENA cod.7766252 (AP405)



62470 image



Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo di vendita 25,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

**MATERIALE NUOVO ORIGINALE**

**CONDIZIONI COME IN FOTO**

L'ARTICOLO È **NUOVO** MAI MONTATO E NON PRESENTA SEGNI DOVUTI ALL'USO

**ANCORA CON LA SUA SCATOLA ORIGINALE**

**CONTROLLARE BENE LE FOTO!!**

**VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN**

**FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA  
 COMPLETO DELLE PARTI VISIBILI IN FOTO**

COMPATIBILE CON:

Marca	Modello	Anno	Piattaforma	Tipo	Motore
Fiat	Palio	1996/04-2002/10	178 171	1.4	1372 ccm 51 KW 69 PS
Fiat	Palio	1996/04-2001/08	178 171	1.4 Cat	1372 ccm 51 KW 69 PS
Fiat	Punto	1996/09-1999/07	176	1.4 GT Turbo	1372 ccm 96 KW 131 PS
Fiat	Punto	1993/10-1997/03	176	1.4 GT Turbo	1372 ccm 98 KW 133 PS
Fiat	Siena	1996/04-2009/12	178 172	1.4	1372 ccm 51 KW 69 PS
Fiat	Siena	1996/04-2009/12	178 172	1.4 Cat	1372 ccm 51 KW 69 PS
Kia	Carens I	2000/11-2002/07	FC	1.8i	1793 ccm 81 KW 110 PS
Kia	Clarus	1996/07-2001/08	K9A	1.8i 16V	1793 ccm 85 KW 116 PS
Kia	Clarus Station Wagon	1998/05-2001/12	GC	1.8i 16V	1793 ccm 85 KW 116 PS
Kia	Retona Fuoristrada Chiuso	1999/06-2001/12	FK	2.0 TD	1998 ccm 61 KW 83 PS
Kia	Shuma I	1997/10-2001/03	FB	1.8i 16V	1793 ccm 81 KW 110 PS
Kia	Shuma II	2003/04-2004/08	FB	1.8	1793 ccm 84 KW 114 PS
Kia	Sportage SUV	1997/10-2003/08	K00	2.0 TD 4WD	1998 ccm 61 KW 83 PS

**CODICE RICAMBIO:**

7766252

// //