


SENSORE VALVOLA TERMOSTATICA ACQUA FORD SIERRA MK2 VEDI DESCRIZIONE (KX1163)



beb-113198 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 19,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RICAMBIO NUOVO

CON RUGGINE FONDO DI MAGAZZINO

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

CON GRAFFI E SEGNI COME IN FOTO!!!

COMPLETO DI QUELLO CHE E VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

FORD SIERRA MK2

NON SAPPIAMO LE ANNATE ESATTE COMPATIBILI CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!!!!

// //