

TESTA VALVOLE HONDA CB 750 FOUR K4 CON DIFETTI VEDI DESCRIZIONE(SU657)



beb-89644 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 75,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RICAMBIO USATO

CON ALETTE ROVINATE E SPEZZATE E CREPE E SCHEGGIATURE E VALVOLE SEGNATE COME IN FOTO!!!

PER EVITARE PROBLEMI ARTICOLO VENDUTO COME DA CONTROLLARE O REVISIONARE PRIMA DEL MONTAGGIO SENZA GARANZIE

IN CONDIZIONI COME IN FOTO FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

FORSE HONDA CB 750 FOUR K4

NON SIAMO SICURI SIA ESATTAMENTE COMPATIBILE CON IL MODELLO INDICATO CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

// //