



Prezzo di vendita 85,00 €



Descrizione

MATERIALE USATO MI879

CODICE BOSCH 0 001 124 011

CODICE SEAT volkswagen 085 911 023 A

MATERIALE USATO ORIGINALE RICONDIZIONATO

COPERTO DA GARANZIA DI FUNZIONAMENTO ALL'ARRIVO

MA ESSENDO MATERIALE USATO E MOLTO DATATO

NON COPERTO DA GARANZIE NEL TEMPO

NECESSITA RESO DEL VECCHIO

ATTENZIONE SE NON DISPONETE DEL VECCHIO

O PROBLEMI NEL RESO CONTATTATECI

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

COMPLETO SOLO DI CIO' CHE E' VISIBILE NELLE FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE

COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PRESENTA QUALCHE GRAFFIO E SEGNI DI USURA DOVUTI

AL NORMALE UTILIZZO NEL TEMPO

PRODOTTO REVISIONATO SOSTITUENDO, SE NECESSARIO,

CUSCINETTI SPAZZOLE O ALTRE PARTI BRUCIATE O USURATE OLTRE AL LIMITE

CONTROLLARE BENE LA COMPATIBILITA` CON LA PROPRIA AUTO

NON ADATTO A TUTTE LE ANNATE VERIFICATE

LE FOTO E I CODICI PRIMA DI COMPRARE

?

- SEAT Arosa (6H) (Anno di produzione 08.1997 - 06.2004, 60 CV, Diesel)
- VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (Anno di produzione 09.1998 - 07.2005, 60 CV, Diesel)
- VW Polo III Hatchback (6N2) (Anno di produzione 10.1999 - 09.2001, 60 - 64 CV, Diesel)
- VW Polo III Hatchback (6N1) (Anno di produzione 10.1994 - 10.1999, 57 - 64 CV, Diesel)