



Prezzo di vendita 130,00 €



Descrizione

MATERIALE USATO NON REVISIONATO

PER EVITARE PROBLEMI VENDUTO COME RICAMBIO DA CONTROLLARE O REVISIONARE

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

CON GRAFFI SPARSI E SEGNI DI RUGGINE E PIPETTE IN GOMMA CREPATI

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

COMPLETO DI CIO` CHE E` VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

COMPATIBILE CON:

A112 ABARTH

CODICE RICAMBIO:

S146