



Prezzo di vendita 105,00 €



Descrizione

MATERIALE USATO ORIGINALE

CONDIZIONI VEDI FOTO

UN SEGMENTO RASCHIA OLIO MANCANTE E UNA FASCIA ELASTICA BLOCCATA

DIAMETRO 68 MM

PRESENTA VARI SEGNI DI USURA DOVUTI ALL'UTILIZZO PER ANNI

COMPLETO SOLO DI CIO' CHE SI VEDE IN FOTO!

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO

PER EVITARE PROBLEMI VENDUTO COME RICAMBIO DA REVISIONARE