Prezzo di vendita240,00 €

Descrizione

MATERIALE USATO ORIGINALE

CONTROLLARE BENE LE FOTO

PRESENTA SEGNI DI USURA DOVUTI ALL`UTILIZZO PER ANNI

CONDIZIONI VEDI FOTO

COMPLETO SOLO CIO` CHE SI VEDE IN FOTO

IL MOTORE NON E` BLOCCATO, IL PISTONE SI MUOVE LIBERO NEL CILINDRO E HA COMPRESSIONE

CILINDRO E PISTONE NON GRIPPATI COME IN FOTO,

PRESENTANO QUALCHE LEGGERO SEGNO DI USURA

GRUPPO TERMICO CILINDRO PISTONE TESTATA POLINI DIAMETRO 43MM (circa)

PER EVITARE PROBLEMI VENDUTO COME RICAMBIO DA CONTROLLARE O REVISIONARE

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

ESSENDO UN RICAMBIO USATO NON TESTATO VIENE VENDUTO SENZA ALCUNA GARANZIA DI FUNZIONAMENTO