



Prezzo di vendita 38,00 €



Descrizione

MATERIALE USATO ORIGINALE

IN CONDIZIONI VEDI FOTO

NON SAPPIAMO A QUALE MODELLO APPARTENGA

**PRESENTA VARI SEGNI DI USURA RUGGINE E CORROSIONE DOVUTI
ALL'UTILIZZO PER ANNI**

PRESENTA UNA ALETTA ROTTA E UNA PIEGATA

DIAMETRO PARTE FRENANTE 136 MM

**COMPLETO SOLO DI CIO' CHE SI VEDE IN
FOTO**

CONTROLLARE BENE LE FOTO

**VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN
FOTO**

**PER EVITARE PROBLEMI VENDUTO COME RICAMBIO DA CONTROLLARE
O REVISIONARE**

