



Prezzo di vendita 78,00 €



Descrizione

MATERIALE USATO ORIGINALE

PRESENTA VARI SEGNI DI USURA DOVUTI ALL`UTILIZZO PER ANNI

CONDIZIONI VEDI FOTO

NON SAPPIAMO A QUALE MODELLO APPARTIENE CONTROLLARE LE FOTO

COMPLETO SOLO CIO` CHE SI VEDE IN FOTO

CUSCINETTI DA RIPULIRE O SOSTITUIRE

INTERNO PARTE FRENANTE 155

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PER EVITARE PROBLEMI VENDUTO COME RICAMBIO DA CONTROLLARE O REVISIONARE