



Prezzo di vendita 25,00 €



## Descrizione

MATERIALE USATO ORIGINALE DELL'EPOCA

IN CONDIZIONI VEDI FOTO

PRESENTA SEGNI DI USURA DOVUTI ALL'UTILIZZO PER ANNI

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO

NON SAPPIAMO A QUALE MODELLO APPARTIENE

INTERNO 104 MM

FORO PERNO 12 MM

**CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!**

**COMPLETO SOLO DI CIO' CHE SI VEDE IN FOTO**

**CUSCINETTI BLOCCATI DA REVISIONARE**

**PARTE FRENANTE MOLTO USURATA COME VISIBILE IN FOTO**

**PRESENTA UNA ROTTURA NELLA PARTE LATERALE COME VISIBILE IN FOTO**

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PER EVITARE PROBLEMI VENDUTO COME RICAMBIO DA CONTROLLARE O REVISIONARE

