Prezzo di vendita25,00 €

Descrizione

MATERIALE USATO

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

PER USO RICAMBI

COMPLETO SOLO DI CIO' CHE E' VISIBILE NELLE FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PRESENTA QUALCHE GRAFFIO E SEGNI DI USURA DOVUTI AL NORMALE UTILIZZO NEGLI ANNI

PRESENTA ALETTA DI RAFFREDDAMENTO ROTTA COME VISIBILE NELLE FOTO

IL MOTORE NON È BLOCCATO

PER EVITARE PROBLEMI VENDUTO COME RICAMBIO DA

CONTROLLARE O REVISIONARE PRIMA DEL MONTAGGIO

CONTROLLARE BENE LA COMPATIBILITA' CON IL PROPRIO MEZZO