


SELLA GILERA CON DIFETTI VEDI DESCRIZIONE (KX3005)



beb-121749 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 50,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RICAMBIO USATO

CON TAGLI E RUGGINE

PELLE CHE SI SCOLLA NELLA PARTE INTERNA COME IN FOTO!!!!

CON GRAFFI E SEGNI COME IN FOTO!!!

SELLE MOTO: SELLA GILERA CON DIFETTI VEDI DESCRIZIONE (KX3005)

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO COMPLETO DI QUELLO CHE E VISIBILE IN FOTO

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

GILERA

NON SAPPIAMO I MODELLI O LE ANNATE ESATTE COMPATIBILI CONTROLLARE BENE LE MISURE IN FOTO!!!!

// //