


TELAIO SELLA ciclomotore CON DIFETTO VEDI DESCRIZIONE (KX2989)



beb-121669 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 30,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RICAMBIO USATO

CON TAGLI STRAPPI E RUGGINE

MOLLE ROVINATE COME IN FOTO

TESSUTO CHE SI SCOLLA nella parte sotto

CON GRAFFI E SEGNI COME IN FOTO!!!

FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO COMPLETO DI QUELLO CHE E VISIBILE IN FOTO

SELLE MOTO: TELAI0 SELLA ciclomotore CON DIFETTO VEDI DESCRIZIONE (KX2989)

VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA

NON SAPPIAMO I MODELLI O LE ANNATE ESATTE COMPATIBILI CONTROLLARE BENE LE MISURE IN FOTO!!!!

// //