





1 / 2

Descrizione

Testa e cilindro Franco Morini FM 50

COD ARTICOLO: F50-156

CONDIZIONI: Presenta unaletta della testa rotta

VEDI FOTO

L'articolo è usato presenta i normali segni dovuti agli anni trattandosi di un articolo originale dellepoca.

Completo soltanto dei pezzi che si vedono in foto.

*L'acquirente accetta la merce con formula vista e piaciuta nelle condizioni in cui si trova esattamente come da fotografia.
Ricambio da revisionare o da sottoporre a controllo previo montaggio.*

~~~~~

// //